

Número do relatório:

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO

Resultado geral	☐ Aprovado	☒ Pendente	☐ Reprovado
------------------------	--	---	---

Tipo de inspeção	☐ Inspeção Pré-Embarque	☒ Inspeção Durante a Produção	☐ Inspeção de produção inicial
-------------------------	--	---	---

Cliente		
Fornecedor		
Nome do produto		
PO# Não.		
Item NÃO.		
Quantidade do pedido		
Data da inspeção		
Hora de chegada		
Hora de partida		
Local de inspeção		
Amostra de referência		
Inspetor		

Padrão de Amostragem		ANSI/ASQZ1.4 (MIL-STD-105E)			
AQL		Nível	IRC	MAJ	MÍNIMO
		Fixo	0	2,5	4,0
Tamanho da amostra:	1	Máximo permitido:	/	/	/
		Defeitos encontrados:	0	0	0

Item	Resultado	Observação
Quantidade	Aprovado	
Estilo, cor e documentação	Pendente	Observação 1,9
Mão de obra	Pendente	Observação 8
Marcas de embalagem e envio	Pendente	Observação 5

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

Teste e medição de campo	Pendente	Observação 6
--------------------------	----------	--------------

Observações

- Como não temos amostras aprovadas para referência, realizamos inspeções de produtos com base em desenhos e pedidos.
- Instrumentos de medição utilizados no local: manômetro, paquímetro e medidor de profundidade.
- O intervalo de números de série do produto é 10046839-131-1.
- Um certificado de calibração da ferramenta e um certificado de material foram fornecidos no local.
- Produtos sem embalagem.
- Não há balança para verificar o peso do produto no local.
- Os principais dados de dimensão fornecidos pela fábrica nos desenhos estão incompletos. Por favor, encontre a medição real.
- O rótulo de classificação não foi corrigido.
- O tratamento de superfície não foi bem feito.

Descrição do defeito

Item	Quantidade	Número de série (obrigatório)		
Item 13 8 furos Vlv Fw, CL 300, corpo A217-C5	1	10046839-131-1		
		IRC	MAJ	MÍNIMO
ITEM	Item 13 8 Gate Vlv Fw, CL 300, Corpo A217-C5	Tamanho da amostra: 1		
/		0	0	0
Total		0	0	0
Fotos com defeito				
/		/		
/		/		

1. Quantidade

Item nº.	Quantidade do pedido	Caixa Total	Quantidade disponível	Quantidade embalada	Quantidade não embalada	Quantidade de amostras	
						Embalado	Descompactado
Item 13 8 Gate Vlv Fw, CL 300, Corpo	1	/	1	0	1	0	1

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

A217-C5							
Total	1	/	1	0	1	0	1
							
/				Selecione o produto			

2. Descrição do produto

Item	Requisito de pedido	Resultado real			
		Cor	Projeto	Material	Outros
Item13 8 furos Vlv Fw, CL 300, corpo A217-C5	/	Como descobertas reais	Como descobertas reais	Como descobertas reais	/
Descrição Fotos					
Especificações.			Real		

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

/	
---	--

3. Embalagem e marcação

Item	Especificação do cliente	Descoberta Real	Resultado (OK/NOK/NA)
Embalagem da unidade	N / D	/	N/A
Embalagem interna	N / D	/	N/A
Embalagem externa	N / D	/	N/A
Marca de envio	N / D	/	N/A
Cor do Produto	N / D		Pendente

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias seleccionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

Tamanho do produto	N / D	Consulte o capítulo sobre tamanho do produto	Passar
Tamanho da caixa	N / D	/	N/A
Peso da caixa	N / D	/	N/A
Peso do produto	N / D	/	N/A
Código de barras	N / D	/	N/A

Item nº.	Quantidade/caixa		Tamanho da caixa C×L×A (cm)		Peso Bruto (KG)		Quantidade/caixa interna		Tamanho da caixa interna
	Marcação	Real	Marcação	Real	Marcação	Real	Marcação	Real	Real
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Item	Palete	Caixa externa	Caixa interna	Caixa de presente	Cartão blister	Saco poli	Tira	Outros	Material protetor
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

4. Teste e medição de campo

	Descrição	Método	Tamanho da amostra	Resultado (Aprovado/Reprovado)
1.	Teste de queda de caixa	Um canto, três arestas, seis lados, na altura de 30 polegadas (<9,5 kg) 24 polegadas (9,5kg~18,6kg) 18 polegadas (18,6 kg ~ 27,7 kg) 12 polegadas (27,7 kg ~ 45,3 kg) 8 polegadas (45,3kg~68kg) no piso de cimento	/	N / D
2.	Teste de função e aplicação	Uso normal, de acordo com a folha de instruções ou outras especificações, sem mau funcionamento da função básica e verificação real da função	/	N / D
3	Verificação de cheiro	Verifique se há odores fortes ou ofensivos no item.	/	N / D
4	Verificação de montagem	Siga as instruções do produto e facilidade de montagem	/	N / D
5.	Esfregar cheque	Esfregue por 15 segundos com um pano de algodão úmido; sem desbotamento ou dano.	/	N / D
6.	Verificação de fita em serigrafia/pintura/g alvanoplastia	Use fita 3M para revestimento, galvanoplastia e impressão (logotipo, etiqueta de classificação e assim por diante)	/	N / D

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

7.	Teste de leitura de código de barras	Use o scanner para verificar se o código de barras está legível/se os dados do resultado estão corretos	/	N / D							
8.	Teste de vedação traseira	/	/	/							
9.	Teste de resistência do casco	Teste em 7,8MPa e estabilize a pressão por 15 segundos, conforme API 598.	1 unidade	Aprovado							
10.	Teste de vedação da sede	Teste a 5,6 MPa e estabilize a pressão por 15 segundos, conforme API 598.	1 unidade	Aprovado							
11	Teste de pressão pneumática	Teste a 0,6 MPa e estabilize a pressão por 15 segundos, conforme API 598.	1 unidade	Aprovado							
Dados de medição do produto (L*W*H)											
Número do item:		Item13 8 furos Vlv Fw, CL 300, corpo A217-C5									
Número do tamanho	eu	D	C	G	d	t	n-Φd1	f	/	/	RESULT ADO
	419	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10046839-131-1	420,7	380,6	331	270	203.1	43,9	12-Φ25,3	1,8	/	/	Pendente
Peso Líquido (g)		/		/		/		/		/	
Peso com caixa interna (g)		/		/		/		/		/	

Fotos

Produto e embalagem e medição e peso

Artigo 1

Item13 8 furos Vlv Fw, CL 300, corpo A217-C5



Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

Visualização do produto	Marcação
	
Número de série	Visualização do produto
	
Visualização do produto	Visualização do produto

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



Visualização do produto



Visualização do produto



Visualização do produto



Visualização do produto


tamanho

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



TAMANHO L



420,7 mm



TAMANHO t



43,9 mm

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



TAMANHO D



380,6 mm



TAMANHO C



326+5=331mm

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



TAMANHO G



270 mm



TAMANHO d




193,1+10mm

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

	
TAMANHO d1	15,3+10mm
	/
TAMANHO f 1,8mm	/


Teste de campo

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.




Teste de resistência da casca



Teste de resistência do casco a 7,8 MPa



Teste de vedação da sede



Teste de vedação da sede a 5,6 MPa

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



Teste de vedação da sede



Teste de vedação da sede a 5,6 MPa



Teste de pressão pneumática




Teste de pressão pneumática a 0,7MPa

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



Teste de pressão pneumática



Teste de pressão pneumática a 0,7MPa

5. Outras fotos

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.



MW NEWWAY		MATERIAL TEST REPORT		EN1591-2004 TYPE 3.1	
CUSTOMER	ADVANCED STEEL S.A.	PO NO.	45819045-048	PROJECT	NA
ITEM NO.	10	QTY	1	PRODUCT CODE	72288881 VME
SERIAL NO.	1000000-101	PRODUCT DESCRIPTION	R20P-Q10-H0348-BAA6-10000000-H0-SIP-WIDES-00000072288881-140E-ASTM A217 CS, TRIM F304L/316L HP GATE VALVE, 8 INCH, CLASS 300, RAISED FACE END		
APPLICABLE STANDARDS AND SPECIFICATIONS		PRESSURE TEST		OTHER INSPECTION	
MAIN MATERIAL	RELIEF-ASTM A217 CS	DESIGN	APPROX. SPT TO 102 ASME B 16.34	TEST TYPE	PRESSURE
WELDING	ASTM A182 Q1	TEST	APPROX. ENDS PER SPT TO 102	HP SHELL	7.678
PT DYEING	ASTM E165.24	TEST	APPROX. ENDS PER SPT TO 102	HP HEAD	5.187
TRIM MATERIAL AND FINISHING ARE ACCORDING TO THE P.O. AND MATERIAL SPECIFICATION.		UP SEAT	0.89	120.00	AW
ALL RELATED STANDARDS ARE THE LATEST VERSION UNLESS SPECIFIED BY PURCHASE ORDER.		HP SHELL	5.187	180.00	GM
		OPERATION	ACC.	OPERATION	ACC.
		MARKING	ACC.	MARKING	ACC.
PART NAME		MATERIAL		CHEMICAL ANALYSIS	
STANDARD REQUIREMENTS	ASTM A217 CS	CV	0.0000	CN	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
BODY	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
	ASTM A217 CS	SI	0.0000	SI	0.0000
HEAT TREATMENT		HEAT TREATMENT		HEAT TREATMENT	
ASTM A217 CS		ASTM A217 CS		ASTM A217 CS	
ASTM A217 CS		ASTM A217 CS		ASTM A217 CS	
ASTM A217 CS		ASTM A217 CS		ASTM A217 CS	
ASTM A217 CS		ASTM A217 CS		ASTM A217 CS	

Prédio da fábrica

CTM



中国合格评定国家认可委员会
CALIBRATION

国防科技工业计量测试研究中心南京分中心
中航长域计量测试(南京)有限公司
AVIC Chang Chang Metrology & Measurement (Nanjing) Co., Ltd.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GPM001.001.0251.1605
客户单位: 苏州纽威阀门股份有限公司
Customer: SUZHOU NEWAY VALVE CO., LTD.
地址: 苏州
Address: Suzhou
计量器具名称: 标准压力计
Name of instrument: Standard pressure gauge
型号/规格: (0-1.6) MPa
Model/Specification: (0-1.6) MPa
制造单位: 雷尔达
Manufacturer: Reelada
校准人: 胡晓玲
Calibrator: Hu Xiaoling
校准日期: 2025 年 01 月 21 日
Calibration date: 2025 年 01 月 21 日
有效期至: 2025 年 01 月 21 日
Valid until: 2025 年 01 月 21 日
发布日期: 2025 年 01 月 21 日
Issue date: 2025 年 01 月 21 日

Certificado de calibração



苏州纽威阀门股份有限公司
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD.

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

送检部门: 纽威阀门项目部
Inspected department: NEWAY VALVE PROJECT DEPARTMENT
计量器具名称: 游标卡尺
Name of instrument: Vernier Caliper
型号/规格: (0-300) mm
Model/Specification: (0-300) mm
器具管理编号: L39153
Instrument management number: L39153
制造单位: 成量
Manufacturer: Chengliang
校准人: 马林
Calibrator: Ma Lin
审核人: 马林
Inspector: Ma Lin
批准人: 马林
Approver: Ma Lin
接收日期: 2024 年 7 月 10 日
Received date: 2024 年 7 月 10 日
校准日期: 2024 年 7 月 10 日
Calibration date: 2024 年 7 月 10 日

Certificado de calibração

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.

 苏州纽威阀门股份有限公司 NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD. 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE 证书编号: CAL-2024-07-001 送检部门: 纽威阀门维修检测部 Department 计量器具名称: 游标卡尺 Instrument name: Vernier Caliper 型号 / 规格: (0-300)mm Model/Type 器具管理编号: D31046 Serial No. 制造单位: 哈量 Manufacturer  校准人: 郭明成 Operator: 郭明成 复核人: 马永成 Inspector: 马永成 批准人: 徐永成 Authorized signatory 接收日期: 2024 年 7 月 10 日 Received date 校准日期: 2024 年 7 月 10 日 Calibration date 地址: 苏州工业园区湖东51506 电话: 0512-68651506 传真: 0512-68651505 邮编: 215128 Address: No.506 1st Street, Suzhou Industrial Park, China Post Code: 215128 Tel: 0512-68651506 Fax: 0512-68651505 Email: neway@neway.com.cn Http://www.newayvalve.com.cn	  国防科技工业第一计量测试研究中心南京分中心 中航长城计量测试(南京)有限公司 ATCC China State Metrology Research Center Nanjing Branch Zhangcheng Metrology Testing (Nanjing) Co., Ltd. 校准证书 CALIBRATION CERTIFICATE 证书编号: GFJ0110012517927 客户单位: 苏州纽威阀门股份有限公司 Customer: NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD. 地址: 苏州 Address: SUZHOU 计量器具名称: 耐压力表 Instrument name: Steel resistant pressure gauge 型号 / 规格: (0-25) MPa Model/Type 制造单位: 霍尼韦尔 Manufacturer: Honeywell 器具管理编号: E012056178 Serial No. Management No.  校准人: 胡靖伟 Operator: 胡靖伟 复核人: 侯成 Inspector: 侯成 批准人: 高成祥 Authorized signatory 接收日期: 2025 年 01 月 21 日 Received date 校准日期: 2025 年 01 月 21 日 Calibration date 发布日期: 2025 年 01 月 23 日 Issue date 地址: 江苏省南京市江北新区研创园12号 电话: 025-26666666 传真: 025-26666667 邮编: 211106 Address: No.12 Jintan Road, Jiangbei New District, Nanjing, China Post Code: 211106 Tel: 025-26666666 Fax: 025-26666667 Email: zhangcheng@zhangcheng.com.cn Http://www.zhangcheng.com.cn
Certificado de calibração	Certificado de calibração

FIM DO RELATÓRIO

Este relatório reflete as nossas conclusões no momento e local da inspeção com base em amostras aleatórias selecionadas de acordo com um padrão de amostragem estatística aleatória previamente acordado.

Este relatório não isenta os vendedores/fornecedores das suas obrigações e responsabilidades comerciais, legais ou contratuais, nem prejudica o direito dos compradores de compensação por quaisquer problemas aparentes e/ou ocultos não detectados durante o serviço ou ocorridos posteriormente.

Este relatório não comprova o envio.

Este relatório está relacionado apenas às amostras inspecionadas.